


Suivi des systèmes sprinkleurs

N100



Détails

Edition :	Jun 2020
Nombre de pages :	Le bloc de 25
Format :	A4 recto/verso duplicata autocopiant
ISBN :	978-2-35505-351-1
Réf :	DESINC3511

Présentation

Ce formulaire doit être établi lors de chaque mise hors service du système sprinkleurs et ce, quelle que soit la durée d'interruption. En outre, lorsque celle-ci est supérieure à 12 h, il convient d'en informer son assureur ainsi que le CNPP.

Il convient de minimiser la durée et l'étendue de la mise hors service. Le délai de déclaration est d'au moins 72 h avant la mise hors service prévisible et le plus tôt possible en cas de mise hors service non prévisible.

Formulaire N100 associé au [référentiel APSAD R1](#).

Sur même sujet :

- [S1A SOURCES](#) : Vérifications hebdomadaires des sources d'eau
- [S1A POSTES](#) : Vérifications hebdomadaires des postes de contrôle
- [S1B](#) : Vérifications semestrielles, annuelles et triennales.

Prix total

35,00 € TTC